

kleur	rijsgroep	oud kleur nummer	milieu certificering Okotex	milieu certificering Greenguard	milieu certificering Cradle to Cradle	Stofsamenstelling	Vlamvertragend	geschikt voor standaard onderlat 1E	geschikt voor beklede onderlat 5 en/of 7	stof leverbaar met lasnaad						kleurechtheid	geschikt voor dakraam
											B1	B2	H1	H2	H3		
6000	0	7000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2470	2259	3000	3000	4-6	ja
6001	1	7003	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2070	-	-	3000	4-5	ja
6002	E	7001	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6003	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	nee	nee	-	2570	-	-	3000	5-6	ja
6004	0	7005	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6005	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6006	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	59%polyester 41%viscose	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2320	-	-	3000	5-6	nee
6007	2	7006	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6008	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	nee
6009	1	7300	n.v.t.	ja	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2/NFPA701	Yes	nee	ja	3300	2470	2259	3000	3000	7	ja
6010	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6011	1	7018	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2070	-	-	3000	6	nee
6012	1	7008	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2070	-	-	3000	6	nee
6013	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6014	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2070	1859	-	3000	5-6	nee
6015	2		ja	n.v.t.	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6016	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	B1/NFPA701	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5-6	ja
6017	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2	Yes	nee	nee	-	3070	-	-	3000	7	nee
6018	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6019	2		ja	n.v.t.	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6020	0	7017	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6021	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6022	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6023	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6024	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2910	-	-	3000	6-7	ja
6025	3		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2000	-	-	2500	5-6	nee
6026	0	7010	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6027	2	7020	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	1970	-	-	3000	7	ja
6028	3		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2000	-	-	2500	5-6	nee
6029	2	7028	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2420	-	-	3000	5-6	nee
6030	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6031	1		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/MO	yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6032	0	7029	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6033	1	7030	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6034	1	7302	n.v.t.	ja	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2/NFPA701	Yes	nee	ja	3300	2470	2259	3000	3000	7	ja
6035	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2	Yes	nee	nee	-	3070	-	-	3000	7	nee
6036	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2870	-	-	3000	6-7	nee
6037	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6038	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	5-6	ja
6039	E		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	nee	nee	-	2370	-	-	3000	4-5	nee
6040	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6041	0	7036	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6042	1		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/MO	yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6043	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6044	2	7035	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	1970	-	-	2500	5-6	ja
6045	0	7033	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6046	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6047	2		ja	n.v.t.	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6048	2	7046	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6049	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2	Yes	nee	nee	-	3070	-	-	3000	7	nee
6050	2	7045	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2420	-	-	3000	5-6	nee
6051	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	70% TREVIRA CS / 30% PES	B1	yes	nee	nee	-	2970	-	-	3000	5	nee
6052	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2910	-	-	3000	6-7	ja
6053	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6054	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2	Yes	nee	nee	-	3070	-	-	3000	7	nee
6055	E	7037	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6056	2		ja	n.v.t.	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6057	4		ja	n.v.t.	ja	400% PES	B4/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6058	2	7049	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6059	E	7040	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6060	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	nee
6061	1	7303	n.v.t.	ja	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2/NFPA701	Yes	nee	ja	3300	2470	2259	3000	3000	7	ja
6062	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	70% TREVIRA CS / 30% PES	B1	yes	nee	nee	-	2970	-	-	3000	5	nee
6063	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6064	4		ja	n.v.t.	ja	400% PES	B4/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6065	1	7048	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6066	0	7050	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6067	1		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/MO	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6068	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6069	0	7055	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6070	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2	Yes	nee	nee	-	3070	-	-	3000	7	nee
6071	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	B1/NFPA701	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5-6	ja
6072	2	7054	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2420	-	-	3000	5-6	nee
6073	3	7056	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2770	-	-	3000	7	nee
6074	2	7061	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6075	1	7304	n.v.t.	ja	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2/NFPA701	Yes	nee	ja	3300	2470	2259	3000	3000	7	ja
6076	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6077	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2910	-	-	3000	6-7	ja
6078	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6079	2	7084	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6080	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6081	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6082	E	7076	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6083	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	nee
6084	2	7089	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6085	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6086	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	B1/NFPA701	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5-6	ja
6087	2		ja	n.v.t.	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6088	2	7070	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6089	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6090	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2910	-	-	3000	6-7	ja
6091	2	7085	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	1970	-	-	2500	5-6	ja
6092																	

6097	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	nee
6098	0	7088	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6099	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6100	2	7069	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2420	-	-	3000	5-6	nee
6101	0	7071	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6102	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2870	-	-	3000	6-7	nee
6103	1	7301	n.v.t.	ja	n.v.t.	64% PVC / 36% GL	M2/NFPA701	Yes	nee	ja	3300	2470	2259	3000	3000	7	ja
6104	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	70% TREVIRA CS / 30% PES	B1	yes	nee	nee	-	2970	-	-	3000	5	nee
6105	2	7023	ja	ja	ja	100% TREVIRA CS	B1/EU-B	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5	ja
6106	0	7094	ja	n.v.t.	n.v.t.	93% PES / 7% LI	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2670	2459	3000	3000	4-5	ja
6107	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6108	1	7095	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	60% PES / 5% VI / 35% LI	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	1970	-	-	3000	5-6	nee
6110	E	7096	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6111	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	5-6	nee
6112	3		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2670	-	-	3000	5-6	ja
6113	2	7026	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% TREVIRA CS	B1/M1	Yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6114	2	7024	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	1970	-	-	2500	5-6	ja
6115	E	7027	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6116	E		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	nee	nee	-	2370	-	-	3000	4-5	nee
6117	0	7106	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6118	E	7105	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6119	1	7104	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6120	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2420	-	-	3000	5-6	ja
6121	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6122	E	7074	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6123	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	B1/NFPA701	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	5-6	ja
6124	3	7079	ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2000	-	-	2500	5-6	nee
6125	0	7129	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6126	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6127	0	7107	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6128	3		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2670	-	-	3000	5-6	ja
6129	0	7111	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6130	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6131	0	7117	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6132	1	7112	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6133	1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	5-6	ja
6134	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6135	E		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6136	0	7115	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6137	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6138	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6139	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6140	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6141	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6142	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6143	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6144	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6145	0	7123	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6146	0	7124	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6147	1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	5-6	ja
6149	0	7127	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6150	1	7128	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6151	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6	ja
6152	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6153	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6154	2		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	5-6	nee
6155	1		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2870	-	-	3000	6	ja
6156	E		ja	n.v.t.	ja	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6157	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6158	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6159	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6160	E		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	3000	2470	2259	-	3000	5-6	ja
6161	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6162	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6163	3		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2670	-	-	3000	5-6	ja
6164	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6165	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6166	0		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6167	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6168	E		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6169	1		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6199			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.												
6200	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2770	-	-	3000	4	ja
6201	1	7200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2470	2259	3000	3000	4-6	ja
6202	1	7201	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6203	0	7206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	2500	-	1783	-	-	5	ja
6204	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6205	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/M1	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6206	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6207	1	7209	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2970	2759	3000	3000	6	ja
6208	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	7	ja
6209	3	7204	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2770	-	-	3000	5	nee
6210	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6211	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	7	ja
6212	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6213	3	7211	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2370	-	-	3000	5-6	nee
6214	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6215	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6216	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6217	0	7214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	2500	-	1783	-	-	5	ja
6218	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6219	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6220	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/M1	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6221	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee</							

6238	2	7250	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6239	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6-7	ja
6240	2	7234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	4-5	nee
6241	2	7235	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6242	2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	4-5	nee
6243	1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2520	2309	3000	3000	>5	ja
6244	3	7238	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	nee	nee	-	2370	-	-	3000	5-6	nee
6245	2	7237	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6246	2	7240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2770	-	-	3000	4-5	nee
6247	2	7241	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6248	1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2520	2309	3000	3000	>5	ja
6249	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	7	ja
6250	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2870	-	-	3000	5	nee
6251	2	7253	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6252	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	B1/M1	yes	ja	nee	-	2970	-	-	3000	6-7	ja
6253	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2500	-	-	3000	6	ja
6254	3	7215	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2770	-	-	3000	5	nee
6255	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6256	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6257	2	7247	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6258	2		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	-	2500	-	-	3000	6	ja
6259	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6260	1	7259	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6261	1	7263	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6262	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6263	2	7264	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6264	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6265	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6266	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6267	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6268	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6269	2	7268	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6270	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6271	2	7270	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6272	2	7274	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6273	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2870	-	-	3000	5	nee
6274	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	2500	-	1783	-	-	5	ja
6275	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6276	2	7277	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6277	1	7279	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6278	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6279	2	7280	ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	2370	2159	3000	3000	7	ja
6280	2	7282	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6281	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	nee	2500	-	1783	-	-	5	ja
6282	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6283	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	No	ja	nee	-	2770	-	-	3000	4	ja
6284	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6285	1	7286	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6286	0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3000	2370	2159	3000	3000	6-7	ja
6287	2	7284	ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja
6288	3		ja	n.v.t.	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	yes	ja	nee	-	2370	-	-	3000	6	ja
6289	2		ja	ja	n.v.t.	100% PES	n.v.t.	Yes	ja	ja	3300	1970	1759	3000	3000	6	ja